



Enheten för säker hantering av farliga ämnen
(SÄF)
Marianne Rönnbäck Runhage
010-240 5084
Marianne.RonnbackRunhage@msb.se

Rapportering av genomförd verksamhet inom marknadskontrollområdet 2018 d.v.s.- uppföljning av MSB:s marknadskontrollplan 2018 enligt reviderade 2017-11-14 riktlinjer från Marknadskontrollrådet

Nedan finns MSB:s rapportering av genomförd marknadskontrollverksamhet 2018 i förhållande till planerad verksamhet. MSB har delat upp rapporteringen i en kvalitativ respektive en kvantitativ del. Rapporteringen är i allt väsentligt uppdelad på sektorer.

Kvalitativ redovisning

Marknadskontrollarbetet har utförts av fyra medarbetare, en samordnare tillika generell resurs på 90% av heltid och tre sakkunniga tillika utförare av den praktiska marknadskontrollen, med planerad avsatt tid 10 % av heltid vardera. De sakkunniga medarbetarna täcker tre av de fem harmoniserade sektorerna samt gasdrivna cigarettändare och oharmoniserade produkter medan bemanningen av de övriga två harmoniserade sektorer planerat ytterligare 2 x 10 % är vakanta eller obemannade. Praktiskt löses detta genom att den generella resursen – samordnaren – går in och handlägger ärenden där sakkunniga resurser saknas. Samordnarens tid är fördelad på sektorerna.

I praktiken används mer än 20 % på utförande-arbete inom sektorn pyrotekniska artiklar medan utförande-arbete inom övriga sektorer ligger under planerad tid. För vissa sektorer beror detta på vakanser, för andra på grund av att resurserna uteblir beroende på krav på personresurserna utanför området marknadskontroll.

Myndigheten prioriterar, med hänsyn till resurserna, reaktiv kontroll.

Sektor 06 aerosolbehållare

Endast en rapex-anmälan har hanterats och produkten återfanns inte i Sverige. Ingen proaktiv kontroll var planerad och inga ytterligare anmälningar inkom.

Kontrollmandatet för aerosolbehållare utan brandfarligt innehåll är inte fördelat och föreskrifterna behöver revideras då de endast gäller för produkter som släpps på marknaden genom att släppas i Sverige, och undantar produkter som överförs från annan medlemsstat.

Sektor 08 Transportabla tryckbärande anordningar

Utanför MKP 2018 och utanför konfidentiell bilaga påbörjades en kontroll av märkningen av gasolflaskor av komposit av ett visst märke (Ragasco) eftersom man vid AdCo-TPED-mötet i februari efterfrågade besked om huruvida marknadskontrollmyndigheterna på sina nationella marknader hade

- a) samma märkningsbrister hos Ragasco-flaskorna som man funnit i Schweiz (de gasolflaskor som inte genomgått återkommande kontroll saknade angivelse om när sådan skulle vara genomförd), respektive
- b) dubbel-överensstämelsemärkta engångsbehållare för gas (π OCH omvänt epsilon-märkning)

Den icke planerade proaktiva kontrollen resulterade i ett brev tillställt ordförande AdCo-TPED under sommaren, där MSB redogjorde för sin syn att märkningen under a) ovan är en transportmärkning som påförs inför transporten. Kontrollen av engångsbehållare för gas visade att de nu endast bär π -märkning.

MSB deltog vid två AdCo-möten.

Sektor 14 pyrotekniska artiklar

Jämfört med den konfidentiella bilagan genomfördes inte den planerade provningen av ett antal fyrverkeriartiklar som anmälts falla vid användning under nyårsfirande. Anledningen var att inga anmälningar inkom. Inte heller sändes något tillsynsbrev angående hur kvarvarande oharmoniserade fyrverkeriartiklar skulle komma att hanteras eftersom aktiviteten redan hade genomförts under slutet av 2017. Alla importörer/tillverkare hade någon plan för de överblivna oharmoniserade fyrverkerierna.

Sammanlagt inkom 17 rapex-anmälningar av fyrverkerier, men ingen enda återfanns hos svenska importörer trots att varje RAPEX-anmälan förfrågades hos 23 importörer/tillverkare. En anmälan av 9 produkter överfördes från KEMI gällande pyrotekniska rökalsrande produkter som saknar CE-märkning. Ärendet kommer att handläggas också under 2019.

Ett gränskontrollärende – import av ryska smällare ”pop-pop smällare” som konstaterades sakna CE-märkning resulterade i ett beslut till importören att produkten inte får släppas ut på marknaden och en begäran att Tullverket inte låter produkten övergå i fri omsättning. I den kvalitativa redovisningen rapporteras dock åtgärderna vara frivilliga.

Slutgiltig dom meddelades i ett överklagat ärende gällande stenspräckare vilket startade 2015 men vars beslut var överklagat i två instanser. Överklagandet avsågs i sin helhet och MSB:s ursprungliga beslut - att CE-märket ska utformas korrekt; att rätt kontrollorgan, nämligen det som deltar i produktionskontrollen, ska anges samt att tändaren ska vara kategoriserad som just tändare och inte patron - gäller därför. Ärendet innehöll många delar och inkluderade ifrågasättande av det anmälda organets kompetens. Det resulterade i sin tur också i en rad misstroenden från den ekonomiska aktören mot myndigheten och ifrågasättanden av handläggaren.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

MSB deltog vid det AdCo-möte som hölls under året.

I maj genomfördes ett seminarium för fyrverkeribranschen angående bland annat märkning och varningsinformation på produkterna.

Sektor 15 Explosiva varor för civilt bruk

Inga ärenden hanterades under 2018 och AdCo-mötet flyttades till 2019.

Sektor 16 gasapparater

De planerade proaktiva aktiviteterna i sektor 16, gasapparater, som angetts i den konfidentiella bilagan genomfördes inte. Orsaken var - när det gäller deltagande i det AdCo-gemensamma marknadskontrollprojektet av ”Domestic heaters without electric fan + terrasheaters + mobile heaters” att MSB:s marknadskontrollmandat var indraget under en del av året på grund av lucka i lagstiftningen då MSB:s föreskrifter om gasapparater upphörde. Orsaken till detta i sin tur var att kontrollmandatet var knutet till de föreskrifter som genomförde gasapparatdirektivet, vilka upphörde att gälla eftersom EU-förordningen om gasapparater gällde fullt ut från den 21 april. Den 1 augusti 2018 fick MSB ett nytt marknadskontrollmandat genom den svenska förordning som kompletterar EU-förordningen om gasapparater. Eftersom kontrollmandatet är uppdelat på tre kontrollmyndigheter – förutom MSB även Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket – hölls ett samordningsmöte i oktober. Den planerade överenskommelsen om fortsatt arbete hann dock inte färdigställas under 2018.

Det planerade tillsynsbrevet om att lagstiftningen om gasapparater skulle komma att förändras sändes heller inte ut.

Sektor GPSD –gasdrivna cigarettändare

Inga RAPEX-anmälningar inkom och heller inga andra ärenden. MSB:s pågående föreskriftsarbete kommer att medföra att marknadskontrollmandatet för gasdrivna cigarettändare upphör och förväntades göra det under 2018.

Sektor oharmoniserade produkter

En RAPEX-anmälan angående en fotogenkamin inkom och hanterades men hittades inte på den svenska marknaden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984



Kvantitativ redovisning

Parametrar i kursiv stil finns ej i Marknadskontrollrådets riktlinjer men har tagits med för att göra den interna rapporteringen logisk.

	06 aerosol- beh	08 TPE	14 PA	15 Civ Ex	16 Gasapp	GPSD	oharm ¹
<i>Inkommande indikationer</i>							
Antal rapporterade produktrelaterade olyckor	0	0	0	0	1	0	0
Antal klagomål , varav	0	0	27	0	5	0	1
antal från konsumenter eller andra användare	0	0	0	0	1	0	0
antal från företag	0	0	9	0	1	0	0
<i>antal genom RAPEX</i>	1	1	17	0	1	0	1
<i>antal genom ICSMS</i>	0	0	0	0	2	0	0
<i>antal inkomna på annat sätt - direkt till MSB</i>	0	0	9	0	3	0	0
<i>- tullärenden</i>	0	0	1	0	0	0	0
<i>leder till</i>							
Antal inspektioner (=regelbundna eller särskilda besök, kontroller (inbegripet kontroller på internet) eller andra former av kontakter (e-post eller telefon) i syfte att kontrollera att produkter uppfyller lagstadgade krav. Om flera produkter, modeller eller föreskrifter är föremål för kontroll vid samma tillfälle hos en ekonomisk aktör bör det räknas som en enda inspektion. För att betraktas som en inspektion ska åtgärden dokumenteras), varav	0	1	398 ²	0	4	0	0 ³
antal reaktiva (föranledda av klagomål från konsumenter, användare, anmälda organ, konkurrerande företag, fackliga organisationer eller dylikt, olyckor eller tillbud, uppgifter från myndigheter i andra MS, t.ex. via Rapex eller ICSMS)	1	1	397	0	4	0	0
antal proaktiva (på eget initiativ)	0	0	1	0	0	0	0

¹ Rapex-anmäld fotogenkamin

² Där 17 st RAPEX-anmälningar medfört 391 kontakter (dvs 23 förfrågningar varje gång)

³ Inte funnen i Sverige

antal inspektioner i samverkan med tullmyndigheterna (reaktiva R o proaktiva P)	0	0	1 R	0	0	0	0
<i>Metod</i>							
<i>antal Dokumentkontroller (Modul B/produktionskontroll/bruksanvisning)</i>	0	0	7	0	0	0	0
Antal fysiska kontroller (okulärbesiktning av en produkt för att kontrollera märkningar, varningar, bruksanvisningar, dokumentation m.m. samt för att avgöra om produkten har uppenbara tekniska brister)	0	0	4	0	0	0	0
Antal provningar i laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
<i>Resultat av inspektion</i>							
Antal produkter ej i överensstämmelse, varav	0	0	60.015	0	Okänt antal	0	0
administrativa/formella brister (märkning, EU-försäkran, varningstext, bruksanvisning, teknisk dokumentation m.m.)	0	0	60.015	0	1	0	0
tekniska brister	0	0	0	0	2	0	0
Antal produkter med allvarlig risk	0	0	0	0	0	0	0
Antal produkter med risk	0	0	0	0	0	0	0
Antal bristfälliga produkter som stoppats i samarbete med Tullverket	0	0	60.000 ⁴	0	0	0	0
<i>Vad kontrollen leder till</i>							
Antal frivilliga åtgärder (näringsidkare vidtar frivilliga korrigerande åtgärder)	0	0	2	0	4	0	0
Antal restriktiva åtgärder och sanktioner , varav antal beslut om	0	0	2	0	0	0	0
- korrigerande åtgärder	0	0	3	0	0	0	0
- försäljningsförbud	0	0	4	0	0	0	0

⁴ Enligt uppgift i Tullverkets mail

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

- tillbakadragande	0	0	4	0	0	0	0
- återkallelse	0	0	0	0	0	0	0
- förstöring	0	0	0	0	0	0	0
Antal utdömda viten samt totalbelopp	0	0	0	0	0	0	0
Antal överklaganden/domar (överklagande Ö/ dom D)	0	0	2 Ö + 1 D	0	0	0	0
<i>Samarbete</i>							
Samarbete med andra svenska marknadskontrollmyndigheter	0	0	0	0	0	0	0
Samarbete med marknadskontrollmyndigheter i andra medlemsstater, varav antal	0	0	0	0	2	0	0
- möten i AdCo-grupper eller liknande	NA	2	1 ⁵	0 ⁶	1	NA	NA
- gemensamma projekt som delfinansierats av Kommissionen	0	0	0	0	0	0	NA
- tjänstemän som deltagit i Kommissionens utbytesprogram	0	0	0	0	0	0	NA
- studiebesök i andra medlemsstater	0	0	0	0	0	0	NA
- studiebesök från andra medlemsstater	0	0	0	0	0	0	NA
Antal underrättelser till andra medlemsstater avseende	0						
- allvarlig risk (Rapex-underrättelser enl. art. 12 i GPSD eller art. 22 i 765/2008)	0	0	0	0	0	0	0
- skyddsklausuler (i ICSMS motsvarande art. R31 i beslut 768/2008 eller liknande)	0	0	0	0	0	0	0
- restriktiva beslut enligt förordning 764/2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
från andra MS: Antal begäranden om ömsesidigt bistånd	0	0	0	0	0	0	0
till andra MS: Antal begäranden om ömsesidigt bistånd	0	0	0	0	0	0	0
Antal inspektioner då myndigheten kontaktat näringsidkare i							

⁵ Ett planerat AdCo PA-möte flyttades till feb 2019

⁶ Planerat AdCo-möte CivEx flyttades till feb 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

- annat EU-land	0	0	2	0	2	0	0
- tredje land	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt (informationskampanjer, förebyggande produktsäkerhetsarbete, granskning av kvalitetssystem ⁷ m.m.)	0	0	1	0	0	0	0
Utfall budget	> 0,2 ÅAK ⁸	>0,2 ÅAK	0,5 ÅAK	0,1 ÅAK	< 0,3 ÅAK	0,05	0,05

⁷ MSB har inga legala befogenheter att kontrollera ekonomiska aktörers kvalitetssystem

⁸ ÅAK, årsarbetskrafter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984